

根据《关于全县养老机构消防安全隐患的督办函》东安防减救办〔2025〕5号文件要求，对于文件中提到的：火巡查记录流于形式；消防档案不完善；末端试水阀门处漏水；消防控制室无持证人员值班的问题。

东至县大渡口镇社会养老中心积极整改，现将整改情况汇报如下：


1、针对防火巡查记录流于形式的问题，及时调整加强巡查力度，完善巡查记录表格。

**每日防火巡查记录表**

巡查时间： 6月14日 时 巡查人员： 魏 主管人员： 胡路

巡查事项	巡查情况		存在问题
	正常	异常	
消防电源主备电工作状态，消防设备末端配电箱切换装置工作状态	正常		
火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器运行状态	正常		
电气火灾监控系统外观及工作状态	正常		
可燃气体报警系统外观及工作状态	正常		
消防水泵及控制柜工作状态，消防水池、水箱液位状态，水泵接合器外观及标识	正常		
灭火器、室内外消火栓外观及配件完整情况	正常		
自动喷水灭火系统报警阀组及末端试水阀门压力值	正常		
防烟、排烟系统风机及控制柜外观及工作状态	正常		
应急灯具、疏散指示标志、消防安全标志外观及工作状态	正常		
应急广播、消防电话工作状态	正常		
防火门、窗、卷帘外观及工作状态，消防车道、疏散通道畅通情况	正常		堵塞消防通道楼梯下不顶纸壳杂物堆放
用火、用电、用气情况	正常		
消防安全重点部位、消防控制室人员在岗情况	正常		
重点部位消防风险情况	正常		
其他消防安全情况（电动自行车、电动摩托车停放及充电情况）	正常		

2、针对消防档案不完善的问题，立即整改加强文件的整理和归档，完善档案,并长期保持更新。



3、针对末端试水阀门处漏水问题，6月3日当天联系维修人员进行维修，当天已维修正常，目前正常运行。



4、针对消防控制室无持证人员值班的问题，对于只有一人持证无法长期值班的问题，已经于8月20日，安排一名人员报名参加培训，等取得证书后轮流值班，并且鼓励中

心所有在岗工作人员积极备考，取得初级及高级证书。

东至县大渡口镇社会养老中心

2025年9月4日